



Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2)	
Destinazione d'uso	
Uffici/aule /laboratori	
Ubicazione	
Via Vetoio, 67100 L'Aquila (9992+8F Coppito, Provincia dell'Aquila)	
Descrizione	
<p>L'organismo edilizio si articola in due corpi di fabbrica a sviluppo longitudinale, ed un corpo di fabbrica a pianta quadrangolare. I due corpi di fabbrica longitudinali si affacciano su una corte aperta sul fronte esterno, mentre la testata determina con la sua architettura l'accesso agli spazi della struttura. Entrambi i blocchi ai piani fuori terra sono organizzati con un corridoio centrale che disimpegna gli spazi destinati a laboratori e quelli destinati a studi. Le percorrenze verticali ed i blocchi dei servizi sono individuati nelle testate e nelle mezzerie; nei piani primo e secondo i corpi scala di mezzeria sono collegati da un percorso aereo che attraversa la corte in senso diagonale. Il terzo blocco al piano terreno individua un connettivo centrale articolato su diverse quote determinando altezze interne differenti. I collegamenti verticali sono garantiti da una scala centrale e da due blocchi ascensori oltre che da scale di servizio. Al piano interrato, comune ai tre blocchi, sono localizzati laboratori, stabulari, depositi e centrali tecnologiche. Tutti i livelli fuori terra sono invece destinati a spazi per la didattica.</p>	
Utilizzo prevalente	
Uffici/aule /laboratori	
Uffici/Dipartimenti presenti	
<p>Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche</p> <p>Laboratori vari</p>	
Dati urbanistico-edilizi	
Titolarità	Dati catastali
Proprietà	FOGLIO 62 n°885 sub
Principali interventi pregressi	
"Lavori di adeguamento dell'edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche"	
Data inizio e chiusura lavori ultimo intervento	Collaudi/CRE
Inizio lavori: 16.06.2023 Fine lavori: <i>In corso</i>	Collaudo statico del 18.11.1993
Conformità impianti	Certificato/Attestato di Agibilità
<i>In corso</i>	Dichiarazioni di ripristino agibilità e funzionalità alla situazione ante sisma: Corpo A: 21.03.2013 Corpo B: 18.12.2009 Corpo C: 21.03.2013
Conformità antincendio	Livello di fruizione per disabili
<i>In corso</i>	Accessibile Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 236 del 1989
APE	Indice di vulnerabilità sismica



	ζ_E	T_{r_c}	V_N
Blocco A1	1,09	844 anni	59 anni
Blocco A2	1,36	1322 anni	92 anni
Blocco B1	1,06	797 anni	56 anni
Blocco B2	1,36	1322 anni	92 anni
Blocco C	0,31	64 anni	4 anni

Studio effettuato da DRIMS s.r.l. spin off dell'Università degli Studi dell'Aquila

Gestione emergenze

Piano di prevenzione ed emergenza	Planimetrie percorsi di esodo	Personale incaricato della gestione delle emergenze
Piano di Emergenza Angelo Camillo de Meis.pdf	Angelo-Camillo-DeMeis-vie-di-esodo	Ateneo - Organigramma della prevenzione e protezione